

Befestigungsbohrung

Optische Endlagenerkennung

Flachbandkabelanschluss
Hier wird das Flachbandkabel zwischen beiden Endstops angeschlossen.
(Der schmalere der beiden)
Bitte achte auf die richtige Polung!

Flachbandkabelanschluss
Hier wird das Flachbandkabel des K40 angeschlossen.
Bitte achte auf die richtige Polung!
Die offenen Flachbandkabelkontakte müssen Richtung Rand der Platine zeigen.

Befestigungsbohrung

Optische Endlagenerkennung

Schrittmotoranschluss
A1
A2
B1
B2

